

Abgas-Fehlermeldung; 4807
Abgasrückführungssystem P 0401 00 durchsatz
zuklein

Beitrag von „michael197100“ vom 29. Juli 2016 um 18:14

hallo . mein T2 bj. 2011 hat gerade folgene fehlermeldung. Fehlermeldung; 4807
Abgasrückführungssystem P 0401 00 (096) durchsatz zu klein.

das AGR ventil wurde von mir gewechselt aber leider kommt der fehler wieder. weiß jemand
was da noch mit gemeint sein könnte ?

danke