

# Luftfederung defekt...

Beitrag von „McClean“ vom 31. Juli 2016 um 11:18

Guten Morgen liebe T-Gemeinde

Ich bin schon seit sehr langer Zeit als "Mitleser" in diesem Forum unterwegs und habe sehr viele nützliche Tipps erhalten die meinem T (Baujahr 2009) und mir oftmals weitergeholfen haben.

Jetzt habe ich allerdings ein Problem, das ich auch nach ausgiebiger Inanspruchnahme der SuFu nicht beantwortet finde 🤖

Bei mir wurde am vergangenen Freitag die beiden oberen Dreieckslenker ausgetauscht und dabei die Stossdämpfer ausgebaut. Sie wurden allerdings nur gelöst um an die Verschraubung der Dreieckslenker heranzukommen, nicht ganz entfernt.

Alle Anschlüsse sind aufgesteckt geblieben.

Mein Problem:

Seither bekomme ich in allen Fahrmodis (Sport, Auto und Comfort) in unregelmäßigen Abständen die Fehlermeldung: Fahrwerksfehler - Werkstatt aufsuchen !

Nach einem Neustart ist sie sofort verschwunden, kommt aber in unterschiedlichsten Situationen erneut zum tragen 😞

Die für mich sichtbaren Anschlüsse habe ich bereits auf Dichtigkeit geprüft (Seifenlauge und keine Luftbläschen).

**Auffällig finde ich das die linke, vordere Seite grundsätzlich 30 mm niedriger ist als die rechte??** Egal in welchem Fahrmodi, es sind immer exat 28 mm Unterschied.

Das Heck dagegen weißt genau gleiche Abstände vom Boden bis zum Radauschnitt auf.

Auf die Gefahr hin das ich vielleicht doch etwas überlesen habe, würde ich mich über einen Tipp zum relevanten Beitrag genauso freuen wie über jede andere hilfreiche Mitteilung.

Euch einen schönen Sonntag

Gruß aus Norderstedt

Steve McClean