

Abgas-Fehlermeldung;

4807

**Abgasrückführungssystem P 0401 00 durchsatz
zuklein**

Beitrag von „michael197100“ vom 31. Juli 2016 um 20:27

hallo, muß eine Grundeinstellung des neuen AGR Ventils durchgeführt werden oder funktioniert das so ?