

Schiebedach - Plastikteil am Windabweiser gebrochen. Dach nun nicht mehr verwendbar.

Beitrag von „undercover“ vom 2. August 2016 um 18:10

Hallo zusammen,

an unserem Dicken hat es leider am Schiebedach Das Plastikscharnier dort abgebrochen, wo es in den Eisenbügel mündet, der den Windschutz spannt. Jetzt steht die Hebefeder aus dem Dach raus.

Hatte von euch schon mal jemand das Problem? Es sieht so aus, als ob das Gelenk mit der Feder in einer Art Schiene sitzt aus der ich es auf den ersten Versuch nicht raus bekommen habe.

Ich hoffe mal, das es diesen Windabweiser wenigstens als E-Teil gibt?!

Über Tipps zum Aus/Einbau würde ich mich sehr freuen.

Mal sehen, ob ich noch ein Foto davon mache, damit man besser weiß um was es geht.

Viele Grüße,

Gerhard