

# **ABS/ Esp Lampe Fehler Werkstatt Meldung 04FC Pumpenmotor Signal unplausibel**

**Beitrag von „OnkelKarl“ vom 3. August 2016 um 10:40**

Hallo,

Als es gestern stark geregnet hat ging bei meinem Touareg plötzlich die Fehlermeldung ABS / Esp Lampe an Fehler Werkstatt im Display an. Ich bin dann gleich bei uns in die Werkstatt und dort wurde der Speicher ausgelesen mit der Meldung 04FC Pumpenmotor Signal unplausibel.

Der Werkstatt Meister meinte die Meldung kennt er auch nicht und ich solle nächste Woche wiederkommen damit er sich das in Ruhe anschauen kann. Kann mir jemand einen Tipp geben der weiß welches Problem vorliegen könnte? Danke vorab !