

ABS/ Esp Lampe Fehler Werkstatt Meldung 04FC Pumpenmotor Signal unplausibel

Beitrag von „Janni“ vom 3. August 2016 um 12:44

Hi,

das würde ich erstmal beobachten. Kann aufgrund der Witterung auch ein vorübergehender Kurzschluss an einem Steckverbinder sein, Isolierung/Abdichtung schadhaft...

Erstmal den Fehler löschen!