

Knarzen an den Luftdüsen Beifahrerseite / Ausbau der kompletten Einheit

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 3. August 2016 um 22:39

Hi!

Bei mir auch, aber auf der Fahrerseite die rechte Düse bzw. in dem Bereich.

2015er TII FL mit gerade 25tkm auf der Uhr. Schier unglaublich für ein über 80 TEuro Fahrzeug.



LG

Manu