

Multipler Organversagen, Batterie, Systemfehler

Beitrag von „DeMaggus“ vom 4. August 2016 um 07:56

Hallo NNBHamburg

vielen Dank für deinen Beitrag ich hatte gerade das selbe Problem mit meinem Dicken 😊
Durch Deinen Thread und die Bilder war es kein Problem den Fehler zu beseitigen. Vielen Dank!!

allerdings war bei mir kein Crimpkontakt verbaut sondern die Kabel nur mit einer Spleißzange verbunden worden. Das freiliegende Kupfer war einfach wegoxidiert 😞