

Vorstellung

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 4. August 2016 um 20:18

Hallo Michael,

herzlich willkommen.

Der Zahnriemen und die damit zusammen hängenden Komponenten incl. Wasserpumpe sollten bei der Inspektion getauscht werden.

Die 120.000 km Laufleistung sind zwar noch nicht erreicht, das Fahrzeug ist allerdings 10 Jahre alt.

Gruß

Hannes