

# Unterbrechung Tieftonlautsprecher

**Beitrag von „Napfkuchen“ vom 10. August 2016 um 22:16**

Im Zuge der Löschung meiner Fehler durch den Kompressionstest fielen mir wieder die Fehler im Radio auf.

Ich bekomme sie beim Fahren nicht mit, wüsste aber trotzdem gerne die Ursache.

Meine Vermutung: Irgendwo im Verstärker - wieso sollten ansonsten sämtliche Tieftöner, aber auch nur die ausfallen?

Hat jemand eine Idee, wie ich dem auf die Schliche kommen kann?

Gruß

Guido

Anhang: VCDS Fehlerbeschreibung

4 Fehlercodes gefunden:

00871 - Tieftonlautsprecher vorn rechts (R23)

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 50

Verlernzähler: 31

Kilometerstand: 120296 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2016.08.03

Zeit: 15:39:36

00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 49

Verlernzähler: 31

Kilometerstand: 120296 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2016.08.03

Zeit: 15:40:21

00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 49

Verlernzähler: 31

Kilometerstand: 120296 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2016.08.03

Zeit: 15:40:21

00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 49

Verlernzähler: 31

Kilometerstand: 120296 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2016.08.03

Zeit: 15:40:21