

# ABS/ Esp Lampe Fehler Werkstatt Meldung 04FC Pumpenmotor Signal unplausibel

Beitrag von „OnkelKarl“ vom 11. August 2016 um 15:42

## [Zitat von OnkelKarl](#)

Es handelt sich um einen Touareg R5 TDI Baujahr 2003. Bin neu hier. Welcher Bereich wäre der richtige und wie verschiebt man dahin? Danke !:)

Hallo ich bräuchte mal einen Rat von einem Profi. Ich war mit meinem Fall in der freien Werkstatt bei der ich auch immer die Wartung habe machen lassen. Der Werkstattmeister meinte er kann den Fehler nicht beheben weil das nur von VW programmiert werden kann Daher habe ich bei VW bei uns angerufen die mir ohne sich den Fehler angesehen zu haben gesagt haben es kostet 2.500 EURO: Was könnte es noch für eine Lösung geben ? Danke !