

BT Audio

Beitrag von „Touareg“ vom 11. August 2016 um 18:31

Hallo Touareg-Freunde,

ich muss mal das alte Thema hier wieder aufwärmen.

Ich habe meinem RNS510 das Firmwareupdate 5238 "gegönnt".

Nun gibt es im Hauptdisplay bei den Medien ganz rechts oben neu das Symbol für BT-Audio, dieses ist jedoch grau hinterlegt und kann auch in den Einstellungen nicht aktiviert werden oder so.

Weiss jemand, was gemacht werden muss, damit BT-Audio auch genutzt werden kann? 😊

Gruss

Stefan