

Wasser im Fußraum

Beitrag von „RJK“ vom 11. August 2016 um 20:59

Hallo,

ein Bekannter von mir hat in seinem ca. 1,5 Jahre alten Touareg Wasser im Beifahrerfußraum. Ich habe hier nur entsprechende Einträge beim T1 gefunden. Gibt es Erfahrungen beim T2? angeblich (Aussage des :) sei das ein typisches Problem beim Panoramadach.

Vielen Dank im Voraus für Eure Einschätzung / Erfahrung

Gruß

Rimbart