

# Touareg 7L Fehler Fehlercode klemme 30

Beitrag von „Hugin22“ vom 14. August 2016 um 14:05

so habe heute mal mit vcds diese codierung verändert

-> **Kanal 35 (Drehzahlschwelle)** Der Anpassungswert **0** entspricht einer werkseitig eingestellten Öldruckwarnung, wenn der Öldruck bei einer Drehzahl von **1500 1/min** unter **1,2** bar fällt. Die Anpassung kann in **250er**Schritten (0 - 1000) erfolgen.

**0000** - 1000 U/min

**0250** - 1750 U/min

**0500** - 2000 U/min

**0750** - 2250 U/min

**1000** - 2500 U/min

jetzt ist der Fehler weg...

kann ich trotzdem beruhigt weiterfahren.?