

# Motorschaden beim 3.0 V& TDI Baujahr 2007

**Beitrag von „Luc“ vom 18. August 2016 um 07:42**

Guten Morgen,

meine Werkstatt hat mir mitgeteilt das sich der Motor nicht mehr drehen würde und das kein Kühlwasser mehr in den Behälter gewesen wäre. Es musste öfter Kühlwasser nachgefüllt werden, weil der Sensor einen zu niedrigen Stand des Kühlwassers signalisiert hatte.

Weitere Untersuchungen des Motors haben bisher nicht statt gefunden.

Ich habe jetzt ein Angebot von der Firam AWS GmbH in Hamm/sieg vorliegen, von einem Herrn Alfred W. Der bittet mir einen Motorwechsel (Rumpfmotor ohne Anbauteile) inkl. Einbau und Fahrzeug Abholung für 6.100,- Euro an.

Hatt jemand Erfahrungen mit der Firma? Hat jemand dort schon mal einen Motoreinbauen lassen ?

Ich bin freue mich auf Eure hilfreichen Informationen. Vielen Dank