

Surrgeräusch links vorne

Beitrag von „Joyflight“ vom 28. August 2016 um 20:45

Tja...vielen Dank (okay - ich hätte ja auch mal ein Bild machen können) da steht bei mir aber "AC" drauf...

Als das Geräusch mal lief, hatte es leider keinen Einfluß, als ich auf diesen (bei mir AC-) Knopf drückte.

Hätte mich auch etwas gewundert, weil den Zuheizer würd ich jetzt mal nur bedingt der Climatronic zuordnen wollen.

Bin gespannt, ob das Ding morgen früh wieder läuft.

Grüße