

Touareg II Austausch Abgaskuehler durch VW Werkstatt

Beitrag von „Fatalconnection“ vom 30. August 2016 um 07:15

Guten Morgen,

vor 2 Wochen wurde der Abgaskuehler an meinem Touareg ausgetauscht.

Nun meine Frage: da seit diesem Zeitpunkt (ich bin dann in Urlaub gefahren und hatte meine liebe Freude) muss ich alle 2 Tage die Kuehlflussigkeit nachfuellen, weil die Warnlampe angeht und der Behaelter unter Minimum gefuellt ist.

Haengt der Abgaskuehler in dem normalen Kuehlkreislauf vom grossen Frontkuehler, der ueber den Kuehlmittelbehaelter gespeist wird oder hat der einen eigenen Behaelter?

Wenn der am gleichen Kreislauf haengt, muss beim Austausch was falsch gelaufen sein, weil vor dem Tausch hatte ich das Problem nicht. Erst nah dem Abgaskuehlertausch.

Ich hoffe, ich bekomme schnell Antwort von Euch, da ich heute nach meinem Urlaub in die Werkstatt fahren moechte und denen ordentlich den Marsch blasen moechte

Lg Patrick