

Firmwareupdate / Softwareupdate HN+_EU/RDW_VW_K0755 für RNS 850

Beitrag von „Zed“ vom 30. August 2016 um 14:47

hi,

ich habe auch gerade wieder die Erfahrung gemacht, dass die Mitarbeiter beim 😊 oft keinen blassen Schimmer von diesem Thema haben. VW mauert und lässt entsprechende Anfragen unbeantwortet.

Also: dein SW Stand ist recht vorsintflutlich. Mein 1. Dicker - EZ 7/2011 - wurde mit dem SW Stand "**HN+_EU_VW_P0129**" ausgeliefert. Im Herbst 2012 gab es ein allg. verfügbares Update "**HN+_EU_VW_P0534**". mit dem wurde auch die Farbe des Lautstärkebalkens in "rot" geändert. Seit dieser Version lässt sich der SW-Stand auch einfacher im Setup-Menü ablesen.

Inzwischen ist aktuell als Update-Version erhältlich "**HN+_EU_VW_K0821**". Dafür muss Dein 😊 eine DVD ordern, Teile-Nr. K00.5001.71.99. Das Update dauert ca. 2 h, dazu muss er zusätzlich an die server bei VW, um die Firmware registrieren zu lassen.

die Jungs sollen nicht locker lassen, jedes RNS 850 lässt sich auf diese Firmware-Version bringen. Preis musst Du wahrscheinlich aushandeln. Wie immer: die Nazidaten sind davon nicht betroffen. Das geht (teuer) extra.

Gruß