

Surrgeräusch links vorne

Beitrag von „Joyflight“ vom 31. August 2016 um 07:11

Moin zusammen

So...nachdem auch gestern Ruhe war, begrüßte mich der Dicke beim Rausfischen der Zeitung aus dem Briefkasten um 05:20h wieder mit dem Lüftergeräusch. Der Zuheizer selbst, also irgendwas mit Feuer bzw Wärmeentwicklung, läuft offensichtlich nicht, denn aus dem kleinen Abgasrohr unter der Fahrertür kam nur ein kalter Luftstrom. Eine halbe Stunde später alles noch genauso.

Ich hab bei ausgeschalteter Zündung mal auf den AC-Knopf gedrückt.

Keine Überraschung...keine Änderung.

Mal sehn, ob das Ding heute früh noch irgendwann von alleine ausgeht.

Ansonsten stellt sich also die Frage, was veranlasst den Lüfter vom Zuheizer (ist das eigentlich dasselbe wie die Standheizung??), loszusurren?

Hat der Lüfter nen eigenen Temperatursensor?

Grüsse