

Touareg II Austausch Abgaskuehler durch VW Werkstatt

Beitrag von „Fatalconnection“ vom 1. September 2016 um 10:33

Ja da bin ich nun auch mal gespannt. War direkt am Dienstag noch beim Freundlichen und habe das Ganze moniert. Jetzt am 5 September habe ich einen Termin. Solange soll ich einfach nur Wasser nachschuetten um das Auto nicht leerlaufen zu lassen.. So wie es scheint, ist am neuen Abgaskuehler etwas undicht, entweder direkt am Kuehler oder an den Verbindungsstuecken..

Das Ganze war denen sichtlich peinlich, hat aber meinen Aerger nicht vollends verrauchen lassen.

Gruss Patrick