

Kompression aus Loch am Abgas krümmer

Beitrag von „Dibesi2311“ vom 3. September 2016 um 20:07

Hallo ich bin neu hier ich hätte ne frage .

Touareg 1 2006er V6

Hab Grade das Problem das der Motor zischende Geräusche abgibt . Mit dem Gas geben geht auch die taktung vom Geräusch proportional hoch.

Hab festgestellt das am Abgas krümmer auf der Fahrer Seite am ersten Zylinder von vorne eine extreme undichtigket ist.

Komischer weiße ist über dem krümmer ein kleines Loch genau aus dem Loch kommt die kompression/ Abgas / etwas Öl auch heraus.

Das Loch ist aber auch An den anderen Zylindern nur da ist das Loch trocken.

Könnt ihr mir helfen was nun tatsächlich kaputt ist ?

Wenn die Dichtung vom krümmer defekt wäre dann würde es sich doch am krümmer vorbei und nicht an dem Loch raus kommen.

Oder ?

Danke schon mal

Gruß

Benny