

Reparatur Stellglied für Lenksäulenverriegelung Fehlercode 00288

Beitrag von „mtnq73“ vom 4. September 2016 um 21:40

Hallo.

Habe ein kleines Problem mit meinem Touareg, V10 von 2006. (mit Kessy)

Vor kurzem startet der Wagen nicht mehr, obwohl Radio und so weiter funktionierten.

Nach ein paar Versuchen startete der Wagen doch. Ein paar Tage darauf habe ich dann das selbe Problem gehabt.

Fehlerspeiche mit VCDS ausgelesen, und er zeigte mir " Stellglied für Lenksäulenverriegelung" an. (erster Scan bevor die Fehler gelöscht wurden, aber der Fehlercode 00288 bleibt bestehen)

Habe schon ein paar Sachen bei anderen Modellen über diesen Fehler gelesen aber noch nichts bei einem Touareg.

Ich gehe davon aus dass das nicht starten des Fhz mit diesem Fehler zu tun hat, oder irre ich mich da.

Weiss jemand ob es dafür eine Möglichkeit gibt das zu reparieren, resp. gibt es einen Reparaturkit oder muss ich zu VW gehen?

Danke im voraus.