

# Reparatur Stellglied für Lenksäulenverriegelung Fehlercode 00288

Beitrag von „Thotti“ vom 5. September 2016 um 07:43

Da stehen doch noch 2 Fehler drin:

"00184 - Ansteuerung für Taster Motorstart/-stop 008 - unplausibles Signal"

und

"00184 - Ansteuerung für Taster Motorstart/-stop 008 - unplausibles Signal"

Ich vermute, es liegt eher am Schlüssel (Wegfahrsperr). Eventuell Batterien leer oder ein Wackler?

Für mich wäre der logische Ablauf:

Schlüssel in Reichweite - Steuergeräte werden wach - Druck auf Starttaste - Lenkradschloß wird freigegeben, Motor wird gestartet

Wenn nun das Signal des Schlüssels nicht ganz sauber rüberkommt?

....Hmm....aber dann sollte ja eigentlich auch das Radio nicht anspringen....

Aber vielleicht hilft es, hier die Suche zu starten.