

# **Vibrieren ab ca. 30 km/h (V6 TDI) - vorher leichte Pfeifgeräusche**

**Beitrag von „macko“ vom 5. September 2016 um 08:51**

Servus Jan,

auch wenn Du es vermutlich nicht hören willst, aber ich tippe von Deiner Beschreibung stark auf das Kardanwellenmittellager.

Aber das kannst ja relativ leicht selbst feststellen. Ggf reicht ja eine Notreparatur aus, bis Du wieder in Reykjavik bist.

Zum Pfeifgeräusch würde ich mir nicht zu viel Gedanken machen, teilweise hört man den Turbo, auch wenn man ihn sonst fast nicht hört. Evtl hängt das auch mit der DPF Regeneration zusammen...

Gruss

Marco