

Vibrieren ab ca. 30 km/h (V6 TDI) - vorher leichte Pfeifgeräusche

Beitrag von „coala“ vom 5. September 2016 um 13:34

[Zitat von Parafox](#)

Danke erstmal! Das Problem mit dem Kardanwellenmittellager kann einfach so "schlag"artig auftreten? [...]

Servus,

ja, kann es leider. Eine Reifenunwucht spürst du erst so ab ca. 80 km/h aufwärts, es sei denn, du hast einen Batzen Schlamm oder Schnee in der Felge hängen 😊 Das dürfte zu deinem Problem aber kaum passen, die Vibration wird ja kaum der Raddrehzahl entsprechen...? Ein sehr ausgeprägter Sägezahn im Profil käme da noch in Betracht, aber dieser Effekt tritt ja auch nicht von heute auf morgen auf, sondern entwickelt sich stetig.

Grüße

Robert