

Vibrieren ab ca. 30 km/h (V6 TDI) - vorher leichte Pfeifgeräusche

Beitrag von „Parafox“ vom 5. September 2016 um 14:18

Okay, ich lasse jetzt doch abschleppen. Gestern ging es ja noch mit <30km/h - aber heute schlägt es permanent und es kommt auch mehr oder weniger von unter der Mittelarmkonsole. Damit wollte ich keine 5 Kilometer mehr fahren ... Ich hoffe, es ist wirklich nur das Mittelteil - das kann ich mir aktuell sogar aus Dland mitbringen lassen.