

# **Vibrieren ab ca. 30 km/h (V6 TDI) - vorher leichte Pfeifgeräusche**

**Beitrag von „juma“ vom 5. September 2016 um 16:35**

Servus,

schau dir den "Mittellager-Thread" an. Wie man eine Notreparatur hinbekommt, kann dir der user Darragh am besten erklären. Zeitgleich kannst du dir den Reparatursatz schicken lassen, denn vermutlich wird versucht werden, dir eine neue Welle aufzuschwatten. Die ist aber in 98% der Fälle nicht notwendig...