

Vibrieren ab ca. 30 km/h (V6 TDI) - vorher leichte Pfeifgeräusche

Beitrag von „donadi“ vom 5. September 2016 um 17:39

Hat dein Fahrrad eine ausreichende Anhängelast?

Dieser Rep.Satz scheint wohl auch ganz gut zu funktionieren - vielleicht nicht als Lösung für alle Zeiten, aber in deiner Situation ist es unter Umständen besser die Welle nicht aufzumachen.

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ll=1#post282451>

Ansonsten - defekt ist ja nur das Gummi um das Lager. Ziel ist es also, das Lager wieder im Gehäuse zu stabilisieren. Ich denke das kriegt man mit etwas Improvisation und Erfahrung im KFZ Bereich hin.