

Motorschaden beim 3.0 V& TDI Baujahr 2007

Beitrag von „rollo68“ vom 5. September 2016 um 19:53

Hallo,

Wurden schon die glühkerzen rausgedreht ? Nur wegen kühlwasserverlust ist nicht gleich der Rumpfmotor fest (defekt).

Ansonsten telefoniere mal mit kindt-Motoren GmbH in Lübeck.

Mfg

Roland