

# Vibrieren ab ca. 30 km/h (V6 TDI) - vorher leichte Pfeifgeräusche

Beitrag von „juma“ vom 5. September 2016 um 22:36

Servus,

[Zitat von Parafox](#)

[...]Meinst du [das hier](#) mit dem Reparatursatz? [...]

nein, ich meine das hier:

[Zitat von donadi](#)

[...]

Dieser Rep.Satz scheint wohl auch ganz gut zu funktionieren - vielleicht nicht als Lösung für alle Zeiten, aber in deiner Situation ist es unter Umständen besser die Welle nicht aufzumachen.

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ll=1#post282451>

Ansonsten - defekt ist ja nur das Gummi um das Lager. Ziel ist es also, das Lager wieder im Gehäuse zu stabilisieren. Ich denke das kriegt man mit etwas Improvisation und Erfahrung im KFZ Bereich hin.

den habe ich - vom gleichen Anbieter - auch verbaut. Einfache Montage, wenn man einen Silikon-Spray zur Hand hat und hält bis jetzt...