

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „generator“ vom 7. September 2016 um 22:47

Hallo an die Touareg-Freunde,
ich bin neu hier.

Beim Stöbern durch die große Google-Welt bin ich, das hoffe ich, auf die Lösung in diesem Forum für mein RFK-Problem gestoßen.

Dank der vielen informativen Beiträge habe ich bereits davor mein RNS510 aus einem Bootloop mit einem FW-Update 5238 (im zweiten Anlauf) zum Leben erweckt.

Ein vorgeschlagener Gerätetausch beim Freundlichen ist mir somit erspart geblieben. 😊👍

Das kleine Problem, klein im Vergleich zum Komplettausfall des RNS davor, besteht aber noch.
Es ist das sporadische Aussetzen der RFK.

Wie ich gelesen habe, haben kluge Menschen ein Bug Fix für diese RFK-Problem gebastelt und ich wäre natürlich sehr interessiert daran.

Kann mir hier geholfen werden?!

Danke im voraus!