

# Späne in der Hochdruckpumpe V6 TDI

**Beitrag von „cufstein71“ vom 9. September 2016 um 21:45**

Hallo dies liegt an der Baureihe der HDP. Was ich damit meine ist dass das Baujahr des Autos keine Rolle spielt kommt auf die Pumpe an die verbaut wurde bei dir gab es in einem gewissen Zeitraum Probleme mit den Lagern