

# Vibrieren zwischen 1000-1500 Touren V10

Beitrag von „Hotred“ vom 11. September 2016 um 11:52

Hallo zusammen und schönen Sonntag,

Ich hab folgendes Problem und hoffe jemand kann was dazu sagen...

Ich hab am 2005er V10 Touareg (Automat) deutlich spürbares vibrieren im Vorderwagen. Die Kardanwelle bzw. das Mittellager hatte auch Probleme gemacht, die wurde aber jetzt schon neu gemacht (Neuteil Nachbau).

Man merkt jetzt auch im Bereich der Mittelarmlehne nichts mehr, man spürt es am besten im Gaspedal.

Es kommt wohl definitiv vom Motor - denn es ist in jedem Gang und Geschwindigkeit vorhanden und nur bis ca. 1500 Touren. Sobald ich manuell runterschalte ist es weg, auch wenn ich die Geschwindigkeit mit Tempomat halte.

Kann jemand was dazu sagen?

Danke für die Hilfe und schönen Sonntag noch

Mfg

Andy