

Die Schattenseite des Sommers - Schiebedach

Beitrag von „fantomaz“ vom 12. September 2016 um 13:34

Hallo in die Runde 😊

Was macht man am 8. September bei 27 Grad gegen 11.00 Uhr? Genau, das Schiebedach auf 😊

Das Dach zuckelt so vor sich hin, Knack.

Öhm, was war das? Schalter nochmal betätigen, auf-zu, nix geht mehr 😞

Tja, da ist wohl irgendwas gebrochen...jedenfalls steht das SD jetzt halb geöffnet und man kann nichts mehr machen. Also gleich in die Werkstatt, vielleicht gibt es ja eine Notverriegelungsfunktion. In der Werkstatt dann die Information, dass man nix machen kann wenn das Ritzel am Motor zerbröselt ist - hilfsweise das Gegenstück am Rahmen. So ganz genau kann man das auf die Schnelle nicht sehen/diagnostizieren - ok.

Anruf der Werkstatt heute Morgen: bitte setz Dich erstmal hin, nimm einen Cognac zur Hand, dann sprechen wir über die Möglichkeiten.

Ok, mach ich.

Darauf brauchte ich einen doppelten Cognac.

Es ist das Gegenstück am Rahmen zerbröselt, man muss das ganze SD komplett kaufen. Zu allem Überfluss haben wir das Glasdach mit Solarunterstützung - prima 😊

Jetzt die alles entscheidende Frage an Euch:

Ist irgendein SD aus dem Konzern mit dem SD des 7L6 bis 2007 kompatibel?

Die Teilenummer ist 7L6 877049, alle Versuche dieses Teil im Netz zu finden enden immer mit dem Vorschlag von Tante Google, noch einen Buchstaben dahinter zu hängen (a, h, e, etc.) die Werkstatt sagt aber, dass es ohne zusätzlichen Buchstaben sein muss, aha.

Ein SD habe ich gefunden, aber für den 7L bis 11/06, das wäre auch finanziell im Rahmen für ein zerbröseltes Ritzel....

Über Hilfe und Antworten freut sich

Alexander