

Zufriedenheit mit Modelljahr 2005

Beitrag von „Breitling“ vom 10. Februar 2005 um 14:59

heute morgen war die Batterie leer, hab mich auch sofort mit dem VIP Service in Verbindung gesetzt, die wollten sofort jemanden vorbeischicken. Hab dann aber selbst die Batterie überbrückt und alles funktionierte wieder. Bin dann noch fast 1 Stunde durch die Gegend gefahren um sie wieder aufzuladen. Habe den Wagen abgestellt und bin nach einer guten halben Stunde zurück zum Wagen um zu testen ob alles in Ordnung ist. Scheint wieder alles ok zusein. Keine Ahnung wie das passieren konnte 😞