

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „undercover“ vom 13. September 2016 um 10:46

Ist ja echt heftig. Leider lese ich hier erst nachdem unserer im Moment beim 😊 mit einer neuen Welle inkl. Einbau für >1600€ versorgt wird.

BJ 2007/125tkm V6TDI

Beim Wohnwagen über eine starke Steigung auf der BAB hat es (was ich da noch nicht wusste) das Lager zerlegt. Das hat geschlagen im Auto als ob die Welle unten frei schlägt, oder das Getriebe uns gleich in den Innenraum kommt :-o

Hätte die Sache nicht den Verlauf (Schreck -> Angst (trennt uns das vom T-Reg??) -> ADAC -> keine Zeit -> Auftrag zur Rep. beim 😊) geführt, dann hätte ich das Auto auch nach Hause schaffen lassen, und mir auf meiner Grube die Welle ausgebaut, und versucht instandsetzten zu lassen.

Jetzt ist es aber zu Spät, und ich kann heute oder morgen unser Mühsam Erspartes bei 😊 über die Theke schieben 😞

Hoffe wenigstens, das die neue Welle den nächsten Urlaub nicht stoppt!

Zum Glück war es auf der Heimreise, und schon in D

Möchte nicht wissen was die Sache im Ausland für uns für einen Verlauf gehabt hätte :-o