

# Probleme mit Kessy

**Beitrag von „Scotty1“ vom 13. September 2016 um 11:25**

So..ich antworte mir mal selbst und zur Hilfe Anderer bei gleichem Problem.

1.Es ist immer die Rede von DER ANTENNE IM STOßFÄNGER HINTEN. Richtig ist: Es sind 2 Antennen. Wer also beim Freundlichen eine bestellt, sollte die 2. ebenfalls gleich ordern. Ist ein Abwasch und kostet "nur" 30€/Stück.

2. Das defekte Kessy-Steuergerät: Gerade in den ersten Modelljahren waren defekte Antennen ursächlich für das Durchbrennen der Steuergeräte. Ich habe mein Defektes zur Reparatur (bei uns in der Nähe von Magdeburg) gebracht. Hat mich 210€ gekostet. Der Vorteil: Man muss keine Schlüssel neu anlernen!