

# Zufriedenheit mit Modelljahr 2005

Beitrag von „Xapathan“ vom 10. Februar 2005 um 15:34

Zitat von Breitling

Keine Ahnung wie das passieren konnte

Vermutung:

Beim runterfahren bleibt ein Prozess hängen. Dadurch zieht ein Verbraucher oder der Rechner weiterhin Strom. Da ist es dann eine Frage der Zeit, bis die kleine Batt. leer ist.