

PIN 9 an Anhängersteckdose nicht belegt?

Beitrag von „Thotti“ vom 15. September 2016 um 10:58

Pin 9 (Dauerplus) und Pin 13 (Masse f. Dauerplus) sind werkseitig oft nicht belegt. Vielmals muss man das extra ordern oder nachrüsten lassen.

Inzwischen gibt es aber auch E-Sätze, die entsprechend verkabelt sind.

Bei Dir scheint also kein werkseitiges Dauerplus geschaltet zu sein.

Auf jeden Fall aber müssten Pin 10 (Zündungsplus) und Pin 11 (Masse für Zündungsplus) belegt sein.

Hier liegt aber, wie der Name es sagt, nur Spannung an wenn die Zündung eingeschaltet wird.

Auf Pin 9 und 13 jedoch muss - bei entsprechender Verkabelung - immer Spannung anliegen (bis der Spannungswächter wg. Unterspannung diesen abschaltet).

Hier mal bildlich:

<https://miethaenger.com/wp-content/upl...plan13polig.jpg>

Bei meiner (nachgerüsteten) abnehmbaren AHK (Westfalia) habe ich sowohl Zündungs- als auch Dauerplus (alle entsprechenden Pins belegt).