

PIN 9 an Anhängersteckdose nicht belegt?

Beitrag von „Thotti“ vom 15. September 2016 um 11:54

[Zitat von pilot flying](#)

...10&11 funktioniert aber leider auch nicht....

DAS verwundert aber doch sehr, ist es doch eigentlich Standard.
Ich kenne auch keinen E-Satz, bei dem das nicht geschaltet wäre.
Zudem arbeiten einige "Check-Control"-Systeme mit dem Zündungsplus....

Hhmm.....da würde ich doch mal beim freundlichen nett vorsprechen und um Erklärung bitten.....

Zumal es sich ja um einen 2015er handelt, der wohl mit der originalen (?) AHK ausgerüstet ist....