

Empfang DAB-Sender

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 17. September 2016 um 18:18

Hallo Arndt,
Hallo Robert,
vielen Dank für die Aufklärung.

Irgendwie muß ich das digitale Zeitalter doch an mich heran lassen.
Zumindest liegt dann wohl doch kein Defekt im RNS 850 vor.:D

Auch ist dann wohl normal, dass bei DAB bei der Durchfahrt eng aneinander stehenden Häusern (3m) der Empfang ebenfalls auf 0 gesetzt wird?

Gruß

Hannes