

Alle drei Klimaleitungen zeitgleich defekt?

Beitrag von „Wayne“ vom 19. September 2016 um 11:56

Hallo Arthus,

Danke erstmal für deine Antwort!

Da fängt es ja schon an: von der Werkstatt wurden Fotos von der hinteren Leitung gemacht, das war es auch schon. Der "Serviceberater" meinte am ersten Tag, dass "es erfahrungsgemäß eine der beiden vorderen Leitungen sein muss und er diese einfach tauscht". Daraufhin meinte ich, ob es nicht Sinn mache, erstmal zu schauen welche Leitung es genau ist und diese dann zu tauschen. Die Antwort war lediglich "wir wissen schon was wir machen".

Zwei Tage später bekam ich dann einen Anruf, das beim Befüllen der Klima festgestellt wurde, das die hintere "auch" undicht ist, als Beweis wurden Fotos von dieser gemacht. In meinen laienhaften Verständnis mehr als fragwürdiges Vorgehen. Also wieder einen Tag auf die Teile gewartet, das erneute Auseinanderbauen des Dicken wurde mir natürlich auch in Rechnung gestellt.... 1,5t kostet der Spaß übrigens...