

Probleme mit dem Gebläsemotor

Beitrag von „curio“ vom 23. September 2016 um 09:25

..das hört sich nach abgenutzten Kohlen oder gebrochener Kohlenandruckfeder an. Kann man für Pfennigbeläge neue kaufen, wenn man den Motor soweit zerlegen kann. Vielleicht reicht aber auch abziehen des Kollektors (Schmirgelleinen)

Viel Erfolg

Achim