

V6 Tdi qualmt und Nagelt

Beitrag von „Treg1“ vom 24. September 2016 um 16:17

Hallo,

hoffe ihr könnt mir helfen da hier ja sehr kompetente Antworten gegeben werden.

Habe einen 2005 Touareg 3,0 Tdi mit BKS Motor

er hat 218 tkm gelaufen

vor 500 km fing er an kalt wie warm zu qualmen. Daraufhin wurden die Injektorwerte ausgelesen.

Injektoren wurden getausch durch welche von Dieselsechnik Biberach.

sind nun ca 500km verbaut. Qualmen nach dem Start usw sind weg.

Was mir aber sorgen macht ist, das er in warmen zustand beim losfahren leicht Nagelt (ca 800-2000 u/min)

das hat er vorher definitiv nicht getan. Zusätzlich ist mir heute als ich mit VCDS etwas die Steuergeräte durchgeschaut habe aufgefallen das er wenn er länger im Stand läuft (ca 10-15 min)

anfängt weiß zu qualmen und es Stinkt bestialisch.

Im Fehlerspeicher ist abgelegt das Sonde 1 Bank 1 defekt ist, diese habe ich bereits neu bestellt und warte auf sie.

Hoffe ihr könnt mir vill rat geben.

Grüße aus dem Norden