

Kraftstofffilterwechsel T I V6 TDI Bj. 04.2006 PROBLEM

Beitrag von „Ravenna“ vom 24. September 2016 um 16:51

Dichtungen waren beim neuen Filter dabei und sind schon ausgetauscht, die blaue für das Innenteil oben und die große schwarze für den Gehäusedeckel.

Ebenso den Restdiesel abgesaugt und den Behälter innen gesäubert.

Hätte nur noch den neuen Filtereinsatz einbauen, mit neuem Diesel auffüllen, die Vorförderpumpe etwas laufen lassen und dann Starten brauchen. (Wenn ich richtig informiert war..., die Entlüftungsschraube am Behälterdeckel oben öffnen muss man ja wohl nicht öffnen wenn man vorher bis Oberkante auffüllt.

Werde mal probieren die Feder alleine unten am Blech nicht einfach nur aufsetzen lassen sondern einzudrehen und dann das Innenteil aufzudrücken..