

# Kraftstofffilterwechsel T I V6 TDI Bj. 04.2006 PROBLEM

**Beitrag von „coala“ vom 24. September 2016 um 17:11**

Servus,

ah ok. Zur Info noch: Laut Rep.-Anleitung heißt es sinngemäß, dass evt. die Motorstörungslampe angehen kann, falls noch zuviel Luft drin war. Dann Motor abstellen, neu starten und Fehler löschen. Viel Glück mit der Feder 😊

Grüße  
Robert