

Kraftstofffilterwechsel T I V6 TDI Bj. 04.2006 PROBLEM

Beitrag von „Ravenna“ vom 26. September 2016 um 11:23

Nachtrag

Das traurige Ende der Geschichte

Da das Innenteil vom mehrmaligen Versuch es mit Feder wieder einzubauen an den Rastnasen beschädigt ist, und dieses **nicht** einzeln erhältlich ist, darf ich beim Freundlichen jetzt das komplette Filtergehäuse für 310,- erwerben.

(Die Online-Suche nach einem Gebrauchtteil war erfolglos, nur andere Ausführungen gefunden, und Wagen wird dringend benötigt.

Den Austausch überlasse ich auch gleich der Werkstatt (Dichtigkeit)

Also mein Tip an alle die den Dieselfiltereinsatz selber wechseln wollen, zieht den Filter nach oben raus, wens streng geht den Bügel am Filter nach oben klappen und mit einem Rohr oder ähnlichem unter dem Bügel den Einsatz nach oben ziehen.

Aber auf **keinem** Fall den Filter durch hin und herdrehen versuchen zu lösen.

Bilder zeigen den beschädigten Inneneinsatz den es trotz eingepprägter Nummer: 66 604 26 101 bzw. 111 nicht zu kaufen gibt !