

# Kühlmittelverlust V6TDI

Beitrag von „xYderRoXX“ vom 6. Oktober 2016 um 13:52

[Zitat von Vannybunny78](#)

Hallo Leute,

hatte von Euch auch schon mal jemand eine Undichtigkeit im Kühlsystem (direkt am Thermostat)

am Touareg 3.0 V6 TDI BJ 2008. Finde dazu gar nichts, immer wieder wird nur von der Wasserpumpe gesprochen 😞

Hatte immer wieder gemerkt, das so eine rötliche Flüssigkeit am Motor klebt.

Durch die Hitze wird die Kühlflüssigkeit anscheinend ziemlich zäh, ähnlich Kaugummi...

Jetzt ging bei mir die Kontrolleuchte im Display an - Kühlflüssigkeit niedrig-

Habe auch dann erstmal 2 Liter dest. Wasser nachgefüllt.

Man kann auch die Austrittsstelle gut erkennen, das ist der Bereich der Dichtung vom Thermostat.

Dachte zwar erst an Wasserpumpe, aber hoffentlich bleib ich davon verschont.

Thermostat mit Gehäuse kostet 30 €, also werde ich das selber tauschen...

Gruß

Peter

Alles anzeigen

Es ist bestimmt der Dichtungsring am Thermostat, die werden gerne undichte. Bei vw kostet er 5 Euro. Fang mal damit an