

## **PDC nach radiotausch stumm**

**Beitrag von „Tangkapan“ vom 8. Oktober 2016 um 05:57**

Hallo zusammen, habe bei meinem T-Reg 1 das Radio gegen etwas moderneres getauscht. Alles lief prima und funktioniert auch gut, nur bekomme ich jetzt keine akustische Meldung mehr vom pdc. Hab ich da etwas übersehen? Umbau war das Navi rs2 auf jvc doppel din.