

# Problem mit Außenspiegelverstellung

Beitrag von „Audibert“ vom 11. Oktober 2016 um 18:14

Servus Mario,

vielen Dank für die schnelle Antwort und Du hattest Recht: aus irgendeinem Grund war die Einstellung auf "synchron" gesetzt (habe ich aber definitiv nicht gemacht).

Jetzt habe ich nur noch das "Problem", dass der linke ASP nicht nach links und rechts schwenkt. Der eMotor arbeitet zwar (man hört es), nur der Spiegel bewegt sich nicht (allerdings rauf und runter schon)....

Hast Du vielleicht noch nen Tipp? 😊

Viele Grüße